

黄河流域生态环境全方位“体检”问题整改销号公示表
(双朋西铜金矿)

整改任务概述	青海顺隆矿业有限公司(同仁市双朋西铜金矿)在保安镇互助滩建有一座选矿厂两处尾矿库。现场检查发现企业将尾矿库的沉积矿渣露天堆放在选矿厂东北角无任何防渗、防尘措施的空地处,环境安全隐患突出;未按环评要求对尾矿库尾水中的铜、金、银、COD、悬浮物油类含量进行定期监测;尾矿库周边未设置地下水监测井,也未开展地下水水质监测工作;工矿区原料输送带未落实全封闭抑尘措施。
整改实施主体	同仁自然资源和林业草原局 同仁市生态环境局
整改目标	严格按照整改清单,完成相关治理工作。
整改措施及成效	一是同仁县双朋西铜金矿有一座尾矿库,另一个是《8万吨尾矿填埋场项目》,已取得环评批复;二是已对东北角场地覆盖的绿网清理干净,覆土种草;三是已按照要求进行尾矿水检测,后续每年将按照上级主管部门要求,每年定期检测尾矿回水。四是尾矿库有地下水监测井,并且已经做了地下水检测。已经由第三方进行检测,检测结果已出。一年四次检测,每季度一次。五是皮带运输机已经全封闭防止粉尘外溢。
整改完成时间	2023年8月
社会监督单位及联系电话	同仁市生态环境保护督察工作领导小组办公室 电话:0973-8729960