

黄河流域生态环境全方位“体检”问题 整改情况公示表

整改任务概述	同仁市瓜什则历史遗留废弃采砂矿山正在恢复治理(市州自查报告已完成整改,省自然资源厅自查报告未完成整改)。
整改责任单位	同仁市自然资源和林业草原局
整改目标	按省厅要求,完成整改。
整改措施及成效	<p>施工内容包括河道疏浚 1.16 千米,工程量为 2760 立方米;铅丝石笼护岸 870 米,干砌块石 756.9 立方米;土地平整 3.0883 公顷,平整工程量 12595 立方米;覆土面积 7.0382 公顷,覆土工程量 21115 立方米,土壤培肥 7.0382 公顷,使用有机肥 15835.95 千克;植被重建 7.0382 公顷,撒播草籽 1583.60 千克、种植银露梅 17596 株;架设围栏 3969 米;植被覆盖率达到 50%,管护期 2 年。同时委托青海金鑫工程管理有限公司对项目施工进行全程监理。2020 年 11 月 15 日施工单位进场后,因气候原因只进行了土地平整 8595m,覆土 21115m³,河道疏浚 500 米,2021 年复工后完成土地平整 4000 立方,覆土 9115 立方,河道疏浚 1160 米,铅丝石笼 400 米,干砌块石 303.2 立方米,部分区域已种植,完成总工程量的 60%,目前正在铅丝石笼 470 米,干砌块石 453.7 立方米,土壤培肥 7.0382 公顷;撒播草籽 1583.60 千克、种植银露梅 17596 株;架设围栏 3969 米的施工任务。</p>
整改时间	2022 年 6 月 30 日前完成
社会监督联系人及电话	才让索南 0973---8725638

备注:社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人员担任。









同仁市黄河流域生态环境全方位“体检”问题

整改销号申请表

基本情况	整改任务概述	同仁市瓜什则历史遗留废弃采砂矿山正在恢复治理（市州自查报告已完成整改，省自然资源厅自查报告未完成整改）。
	整改责任单位	同仁市自然资源局
	整改目标	按省厅要求，完成整改。
	整改措施	施工内容包括河道疏浚 1.16 千米，工程量为 2760 立方米；铅丝石笼护岸 870 米，干砌块石 756.9 立方米；土地平整 3.0883 公顷，平整工程量 12595 立方米；覆土面积 7.0382 公顷，覆土工程量 21115 立方米，土壤培肥 7.0382 公顷，使用有机肥 15835.95 千克；植被重建 7.0382 公顷，撒播草籽 1583.60 千克、种植银露梅 17596 株；架设围栏 3969 米；植被覆盖率达到 50%，管护期 2 年。同时委托青海金鑫工程管理有限公司对项目施工进行全程监理。2020 年 11 月 15 日施工单位进场后，因气候原因只进行了土地平整 8595m，覆土 21115m ³ ，河道疏浚 500 米，2021 年复工后完成土地平整 4000 立方，覆土 9115 立方，河道疏浚 1160 米，铅丝石笼 400 米，干砌块石 303.2 立方米，部分区域已种植，完成总工程量的 60%，目前正在进行铅丝石笼 470 米，干砌块石 453.7 立方米，土壤培肥 7.0382 公顷；撒播草籽 1583.60 千克、种植银露梅 17596 株；架设围栏 3969 米的施工任务。
	整改成效	已完成最终验收。



<p>市（县）级 整改责任单位 自查意见</p>	<p>是否整改 合格</p>	<p>整改责任单位负责人（签字）：  (加盖单位公章) 日期： 年 月 日</p>
<p>市（县） 政府意见</p>	<p>是否同意 申请销号</p>	<p>分管领导（签字）：  (加盖单位公章) 日期： 年 月 日</p>
<p>州级责任 单位意见</p>	<p>是否同意 申请销号</p>	<p>州级责任单位意见（明确是否达到整改目标）：  (加盖单位公章) 日期： 年 月 日</p>
<p>州级核查意 见及政府主 要领导意见</p>	<p>是否同意 申请销号</p>	<p>核查（核实）意见：  核查人员（签字）  马伟胜、哈进财  李之瑞 日期： 年 月 日</p>

