

黄南州黄河流域生态环境全方位“体检”问题整改销号公示表

整改任务概述	同仁市生活垃圾填埋场提前达到服务年限，目前处于超负荷运行状态；无固定渗滤液回喷装置；两侧部分区域防渗膜破损，部分游气管被掩埋，部分泄洪渠堵塞；管理合帐不规范，部分记录内容与实际情况不符。
整改实施主体	同仁市城市管理局 同仁市住房和城乡建设局
整改目标	及时完成各项工作。
整改措施及成效	1. 第一垃圾填埋场于 2023 年 5 月 14 日全面封场，现已将第一垃圾填埋场超负荷垃圾转运至第二垃圾填埋场进行了无害化处理. 2. 采取用消防水管按时抽取回喷. 3. 对掩埋导气管进行加长；两侧部分区域防渗膜破损已修复；对部分泄洪渠堵塞进行清理， 4. 督促清尘公司建立规范台账，并装订成册。 第一垃圾填埋场于 2023 年 5 月 14 日全面封场，现已将第一垃圾填埋场超负荷垃圾转运至第二垃圾填埋场进行了无害化处理。（无固定渗滤液回喷装置；两侧部分区域防渗膜破损，部分导气管被掩埋，部分泄洪渠堵塞；管理合帐不规范，部分记录内容与实际情况不符）等问题均已整改完毕。
整改完成时间	2024 年 3 月
社会监督单位及联系电话	同仁市综合行政执法局办公室 电话：0973-8721075

